



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1012375 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	23/09/23	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 068-Pump	Status / Estado	WO Scheduled
	-. Corrective Result of PM Equipment SD / Island OP	Supervisor	Proc Water Management Supvsr

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	821-PP-9011
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer
Model Desc. / Desc. Modelo	Pump 02 Containment Pond E Enviromental Ponds
P&ID	P&ID
Parent / Padre	821-BG-9007 Pontoon 02 Containment Pond E
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Verificar Bomba de vacio/Boya

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad
5018473	LINKAGE ASSY KIT FLOAT		1.000 EA
5018472	VALVE ASSY, PRIMING, BMJ783A		1.000 EA

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Verificar Bomba de vacio/Boya

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	LINT Industrial Technician	10.00	4.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
4150p 46530	<i>[Signature]</i> Rocio T. C. C.		10:00 10:00	2/25 2/25

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 3

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1012375 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	23/09/23	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	- 068-Pump	Status / Estado	WO Scheduled
	- Corrective Result of PM Equipment SD / Island OP	Supervisor	Proc Water Management Supvsr

--	--	--	--


Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	23/8/23
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	1:00.
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminación de Trabajo	23/8/23
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminación de Trabajo	3:00.
Failure / Falla	N/A
Analysis / Análisis	N/A
Solution / Solución	N/A



Comments / Comentarios
1w Mech inspect / Edgar F Planificar Verificar bomba de vacío y Boya, se deben cargar partes kit de diafragmas kit de reparación de boya 5018473 comprometer 5018472 Comprometer • Toda Bomba Plantea Parte Interna ya en despiece (Diafragmas). daños en sellos de la Bomba, tems. de ajuste no es el Original, 1/4 de ajuste dorado. No. Insuficiente. Repuestos Para Reparar. Actualmente el Equipo se mantiene detenido.

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 3



WO Raised by: / Orden Creada por:	MOISES FLORES
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	28/12/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	29/8/2023

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor: